

# FICHA TÉCNICA DESOXIDANTE



## **DESOXIDANTE**

# **DESCRIPCIÓN**

- 1. Solución limpiadora y acondicionadora de superficies metálicas ferrosas.
- 2. Formulado a base de ácido fosfórico, tensoactivos, desengrasantes y sales inhibidoras, que permiten eliminar con facilidad el herrumbre y óxido, previo al proceso de aplicación de pinturas para protección anticorrosiva.

ESPECIFICACIONES	UNIDAD	RANGOS
Aspecto	-	Líquido transparente
Densidad a 25°C	Kg. / Lt.	1.19+/-0.05
Tiempo de remoción de óxido	Minutos	10-15

PRESENTACIONES		
Baldes de 5 gal	Por unidad	
Galón	Paquete de 4	
Litro	Paquete de 6	

### **INSTRUCCIONES**

- 1. Antes de aplicar asegúrese que la superficie esté completamente libre de restos de pinturas, grasa, polvo, aceite, suciedad y cualquier otro tipo de contaminante.
- 2. Lije la superficie para eliminar el óxido.
- 3. Aplicar Desoxidante Disther utilizando brocha, soplete o por inmersión si es necesario.
- 4. Esperar de 10 a 15 minutos para que el producto consiga el efecto deseado, posteriormente lavar con agua la superficie.
- 5. Si la corrosión no desaparece en su totalidad repetir la aplicación.
- 6. Pintar la superficie inmediatamente después de usar Desoxidante Disther.

### **PRECAUCIONES**

- 1. El producto puede provocar graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves.
- 2. No respirar sus humos, gases, nieblas o vapores.
- 3. Usar guantes y lavarse cuidadosamente después de la manipulación.
- 4. En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- 5. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- 6. Guardar bajo llave.
- 7. Eliminar el contenido y/o recipiente conforme a la reglamentación nacional e internacional.

Versión	Fecha Revisión	Elaborado Por:	Aprobado Por:	Página:
2023	19-7-23	Producción	Presidente	1/1